

IMPULSGEBER, KURBELWELLE

11604



SYMPTOME

- Motorsteuergerät arbeitet im Notlauf, schlimmstenfalls Motorstillstand
- Aufleuchten der Motorkontrollleuchte
- Abspeichern eines Fehlercodes
- Erhöhter Kraftstoffverbrauch



AUSFALLGRÜNDE

- Bruch oder mechanische Beschädigung des Geberrades
- Kontaktierungsprobleme
- Temperaturprobleme
- interne Kurzschlüsse
- Leitungskurzschluss



HINWEISE

- Das Zulässige Anzugsmoment darf max. 10Nm betragen.
- Der Sensor wird durch Eindrücken (nicht Einschlagen) montiert.
- Es dürfen bei Benutzung von mechanischen Montagehilfen beim Eindrücken keine Kräfte auf den Stecker oder die Rippen wirken.

IMPULSGEBER, KURBELWELLE



BMW E81, E82, E87, E88 (116 i – 120 i)
E90, E91, E92, E93 (316 i – 320 i)
E60, E61 (520 i)

X-Ref 13 62 7 594 047
13 62 7 548 660

V20-72-0542

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG