



REGELSYSTEME MOTOR-LUFT ENTLÜFTUNGSVENTILE, KURBELGEHÄUSE

MOTOR-LUFT | 11207

Funktion

Öltropfen, Kraftstoffreste, Wasserdampf und Ruß können zu Verunreinigungen in den gasführenden Komponenten des Motors führen. Durch die Reinigung der Gase am Ölabscheider bzw. Ventil können die entstandenen Abgase (blow by gase) erneut in den Verbrennungsvorgang geführt werden und so zur Minimierung des Schadstoffausstoßes während des Verbrennungsprozess beitragen. Ein intaktes Entlüftungsventil kann so Folgeschäden vorbeugen.



SYMPTOME

- Gelbe, rote Warnlampe – Fehlercode Abgaswerte
- Extrem starker Rauch aus dem Auspuff
- Schaumige Ablagerungen am Öleinfülldeckel
- Stark erhöhter Ölverbrauch/ Kraftstoffverbrauch
- Drehzahlschwankungen beim Motorstart



AUSFALLGRÜNDE

- Verschmutzung der Schläuche
- Verschmutzung der Abscheider



FOLGESCHÄDEN

- Motorleistung verschlechtert sich deutlich
- teerartige Ablagerungen in allen Komponenten
- Schäden am Turbolader, Ausfall des Motors



VOM FACHMANN EMPFOHLEN

- Wechsel zwischen 60.000 und 100.000 Kilometer
- Bei jedem dritten Ölwechsel: Tausch der Schläuche und Entlüftungseinheiten



ENTLÜFTUNGSVENTILE KURBELGEHÄUSE VON VAICO

Mehr als 150 Artikel finden Sie auf www.autoteile.de

- **Qualität Material:** Kunststoff PA6 GF30, PA6 GF25 gemäß OE, hochwertige FPM Dichtungen
- **Modernste Produktionstechnik:** optimal auf die Komponenten abgestimmte Schweißverfahren verlängern die Lebensdauer
- **praktische Reparatursätze:** Kombination aus Entlüftungsventil und dazugehörigen Schläuchen

SCHLÄUCHE + VENTIL =



REGELSYSTEME MOTOR-LUFT ENTLÜFTUNGSVENTILE, KURBELGEHÄUSE

MOTOR-LUFT | 11207

AUDI | SEAT | ŠKODA | VW

Ölabscheider, Kurbelgehäuseentlüftung



Audi	A2
Seat	Altea, Ibiza
Škoda	Fabia
VW	Fox, Golf, Lupo, Polo
Betriebsart	elektrischgesteuert
Info	mit Dichtungen, mit Stecker
Motorart	Benzin
FZG*	1.107.097
X-Ref 036 103 464 AH	V10-2255

AUDI | SEAT | ŠKODA | VW

NEU Ölabscheider, Kurbelgehäuseentlüftung



Audi	A1, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT
Seat	Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo
Škoda	Octavia, Superb, Yeti
VW	Amarok, Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan
Betriebsart	druckgesteuert
Info	mit Dichtung
Motorart	Benzin
FZG*	418.533
X-Ref 06H 103 464 L	V10-4744

MERCEDES-BENZ

Ölabscheider, Kurbelgehäuseentlüftung



Mercedes-Benz	W210, W163
Betriebsart	druckgesteuert
Ventilart	Entlüftungsventil, Membranventil
Motorart	Diesel
FZG*	240.531
X-Ref 611 016 03 34	V30-2180

BMW

Reparatursatz, Kurbelgehäuseentlüftung



BMW	E46, E39, E60, 61, Z4, E38, E65, 66, X3, X5
Betriebsart	druckgesteuert
Ventilart	Entlüftungsventil, Membranventil
Klimazonen	nicht für kalte Klimazonen
Motorart	Benzin
FZG*	351.114
X-Ref 11 61 7 501 566 kit	V20-1871

BMW

Ventil, Luftsteuerung-Ansaugluft



BMW	E87, E82, E88, E90, E91, E92, E60, E61
Betriebsart	elektrisch
Ventilart	Steuerventil, Schubluftventil
Info	mit Dichtung, mit Stecker
Motorart	Benzin
FZG*	106.946
X-Ref 11 61 7 579 114	V20-2260

BMW

NEU Ventil, Kurbelgehäuseentlüftung



BMW	F20, F21, E90, F30, F32, F07, F10, E84
Betriebsart	druckgesteuert
Ventilart	Entlüftungsventil, Membranventil
Motorart	Benzin
FZG*	827.435
X-Ref 11 12 8 589 941 part	V20-3341

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG
* Fahrzeuge in Deutschland, Stand Dezember 2016, Quelle: TecAlliance