

ABGASRÜCKFÜHRUNG

11801

Fehlermeldung nach Austausch

FEHLERBESCHREIBUNG:

- Signalspannung außerhalb der Toleranz
- Neuteil mit Fehlermeldung
- Fehlerlampe leuchtet auf
- Fehlercode P0400

Sollte es nach dem Einbau des AGR-Ventils zu einer der oben genannten Problematiken kommen, ist der im Motorsteuergerät hinterlegte Regelbereich zu klein ausgelegt.

Mit einem Update der Software im Motorsteuergerät kann der Regelbereich entsprechend erweitert und das Problem somit behoben werden.



OPEL AGILA, ASTRA G, ASTRA H, CORSA C, MERIVA, TIGRA

X-Ref: 08 51 593
9157671

V40-63-0011

Weitere Informationen und Artikel finden Sie auf www.autoteile.de