



# KABELBAUM REPARATURSATZ FÜR GEBLÄSEREGLER V42-79-0004 | 6441.L2

23901

Beim Austausch des Gebläsereglers müssen auch der Kabelbaum und dessen Stecker auf Schäden überprüft werden. Weisen diese Beschädigungen auf, müssen sie ebenfalls ausgetauscht werden. Ein defekter Kabelbaum würde den neuen Regler beschädigen. Stellen Sie nach dem Austausch sicher, dass die Stecker eingerastet sind und fest sitzen.


Regler, Innenraumgebläse  
**V42-79-0004**  
6441.L2



## DEFEKTE STECKER AM KABELBAUM



## REPARATURSATZ, KABELSATZ



<b>Citroën</b>	C2, C3, C5
<b>Nissan</b>	Micra, Note
<b>Renault</b>	Clio, Megane, Modus, Scénic, Twingo
<b>Peugeot</b>	207, 406, 607, 1007
<b>passend zu</b>	V42-79-0004   6441.L2

X-Ref 4046001798115

**V42-83-0003**

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG