

LENKER, RADAUFHÄNGUNG FÜR MERCEDES-BENZ ANWENDUNGEN

18001

VORDERACHSE, RECHTS



Mercedes-Benz VIANO/VITO/MIXTO

Baujahr ab 2003

Problem Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen,
Trag-/Führungsgelenke brechen

X-Ref 639 330 15 01

V30-2615

HINTERACHSE, BEIDSEITIG



Mercedes-Benz A-Klasse (W176), B-Klasse (W246), CLA (C117)

Baujahr ab 2012

Problem Lagerbuchsen schlagen aus

X-Ref 246 350 10 06

V30-2736

VORDERACHSE, LINKS



Mercedes-Benz VIANO/VITO/MIXTO

Baujahr ab 2003

Problem Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen,
Trag-/Führungsgelenke brechen

X-Ref 639 330 14 01

V30-2616

HINTERACHSE, BEIDSEITIG



Mercedes-Benz M-Klasse (W166), GL-Klasse (X166)

Baujahr ab 2011

Problem Lagerbuchsen schlagen aus

X-Ref 166 350 03 06

V30-3101

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG

LENKER, RADAUFHÄNGUNG FÜR MERCEDES-BENZ ANWENDUNGEN

18001

VORDERACHSE, LINKS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 61 01	V30-2550

VORDERACHSE, LINKS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 55 01	V30-2546

VORDERACHSE, LINKS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 15 05	V30-2548

VORDERACHSE, RECHTS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 62 01	V30-2551

VORDERACHSE, RECHTS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 56 01	V30-2547

VORDERACHSE, RECHTS



Mercedes-Benz	C-Klasse (W205, S205)
Baujahr	ab 2013
Problem	Lagerbuchsen schlagen aus, Manschetten reißen, Trag-/Führungsgelenke brechen
X-Ref 205 330 16 05	V30-2549

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG

DE VAICO_18001_MB_Lenker_Radaufhängung_20170425