

SAUGROHRMODULE

MOTORLUFT-REGELSYSTEME | 13205

Das Saugrohrmodul vermischt die rückgeführten Abgase mit gekühlter Luft und führt diese dann wieder in die einzelnen Zylinder zurück. Dieser Luftstrom wird durch Drallklappen geregelt, die mit der Zeit durch Ruß verdecken. Dies hat zur Folge, dass diese Klappen nicht mehr vollständig schließen oder in der Bewegung eingeschränkt sind. Die Konsequenz: Fehlermeldungen im Fahrzeug und eine verschlechterte Motorleistung.

VAICO bietet hochwertige Saugrohrmodule für die gängigsten Anwendungen. Unsere VAICO Produkte bestehen aus hochwertigem Material PA6GF30. Dies zeichnet sich durch ausgezeichnetes Verschleißverhalten und hohe Hitzebeständigkeit aus. Hundertprozentige Qualitätsprüfungen während der Produktion und abgestimmte Schweißverfahren gewährleisten ein einwandfreies, langlebiges Produkt.



Alle VAICO Ansaugmodule werden inklusive Dichtungen und anderer notwendiger Bauteile geliefert. Der Lieferumfang des VAICO Ansaugmoduls passend für Audi-VW 2,0 TFSI Motoren, Artikelnummer V10-3954, umfasst beispielsweise neben den Dichtungen auch den dazugehörigen Drehwinkelsensor.

Stückliste

1x Saugrohrmodul	06J 133 201 BH*
1x Dichtung	06F 129 717 D*
1x Dichtung	06F 133 073 D*
1x Drehwinkelsensor	07L 907 386*



SYMPTOM

- Fehlermeldung im Fahrzeuge



AUSFALLGRÜNDE

- Klappen verdecken durch Ruß
- Klappen schließen nicht mehr richtig



FOLGESCHADEN

- verschlechterte Motorleistung



SAUGROHRMODULE VON VAICO

Diese und weitere Artikel aus dem Bereich Saugrohrmodule finden Sie auf www.autoteile.de

- **PA6FG30 Material:** hohe Zähigkeit, ausgezeichnetes Verschleißverhalten
- **inklusive Dichtungen:** werkstattorientierte Reparatursätze, bekannt als Expert Kits +
- **vollständige Qualitätsprüfung** vor Ort (Hitzebeständigkeit, Drucktest)

SAUGROHRMODULE

MOTORLUFT-REGELSYSTEME | 13205

AUDI | VW | SEAT | ŠKODA

EXKLUSIV



Audi	A3, A4, A5, A6, Q5, TT
VW	Eos, Golf VI, Passat, Tiguan
Seat	Altea, Exeo, Leon
Škoda	Octavia, Superb, Yeti
Info	mit Dichtungen
Motor	2.0 TDI
FZG**	948.588
X-Ref 03L 129 711 E part*	V10-4439

AUDI | VW | SEAT | ŠKODA



Audi	A3, TT
VW	CC, Eos, Golf VI, Passat, Tiguan
Seat	Alhambra, Altea, Leon
Škoda	Octavia, Superb, Yeti
Info	mit Dichtungen, Drehwinkelsensor
Motor	2.0 TFSI
FZG**	198.916
X-Ref 06J 133 201 BH*	V10-3954

AUDI | VW



Audi	A4, A5, A6, A8, Q5, A7	
VW	Phaeton, Touareg	
Info	mit Dichtungen, Verstellhebel, Schrauben	
Motor	2.7 TDI, 3.0 TDI	
Einbauseite	links (V10-3948), rechts (V10-3949)	
FZG**	284.749	
links	X-Ref 059 129 711 CK*	rechts
V10-3948		X-Ref 129 712 BQ*
		V10-3949

MERCEDES-BENZ



Mercedes-Benz	W203, S203, C209, W210, W211, W163
Info	mit Dichtungen
Motor	270 CDI
FZG**	67.870
X-Ref 612 090 19 37 kit*	V30-1404

AUDI | VW



Mercedes-Benz	W176, W246, W242, W204, W205, C117, X117, W212
Info	mit Dichtungen
Motor	CDI
FZG**	688.894
X-Ref 651 090 00 37*	V30-2678

MERCEDES-BENZ



Mercedes-Benz	W203, CL203, S203, W210, W211, S210, S211
Info	mit Dichtungen
Motor	200 CDI, 220 CDI
FZG**	268.335
X-Ref 611 090 36 37 kit*	V30-1583

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.autoteile.de. ** Fahrzeuge in Deutschland, Stand Dezember 2016, Quelle: TecAlliance
Zeitlich befristete Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG