

MULTIFUNKTIONSSCHALTER, AUTOMATIKGETRIEBE

23201

Funktionen

- Übermittlung der Wählhebelstellung an das Getriebesteuergerät
- Bereitstellen eines Steuersignals für das Ein-/Aussschalten der Geschwindigkeitsregelanlage
- Ein-/Aussschalten der Rückfahrleuchten
- Sperren des Anlassers bei eingelegerter Fahrstufe



AUDI A4, A6, VW PASSAT

X-Ref: 01V 919 821 D | **V10-73-0021**
 01L 919 821 A
 01L 919 821 C
 01V 919 821 C
 01V 919 821
 01L 919 821 B



AUDI A4, A6, A8, VW PASSAT

X-Ref: 01V 919 821 B | **V10-73-0435**

Fehler-Codes

VAG-Code	Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem	Mögliche Ursache(n)
00293	Fahrstufenschalter	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Fahrstufenschalter
00789	Rückwärtsgangschalter	Kabelbaum, Rückwärtsgangschalter, Fahrstufenschalter
17090	Fahrstufenschalter - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Fahrstufensensor
17100	Getriebeeingangswellen-Drehzahlsensor/Turbinenwellen-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Kabelbaum-Abschirmung, Eingangswellen-Drehzahlsensor, Motordrehzahlensignal, Fahrstufenschalter, Getriebeölstand, Drehmomentwandler, Kupplungs- oder Bremsschlupf, Magnetventil klemmt
17101	Getriebeeingangswellen-Drehzahlsensor/Turbinenwellen-Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, Kabelbaum-Abschirmung, Eingangswellen-Drehzahlsensor, Motordrehzahlensignal, Fahrstufenschalter, Getriebeölstand, Getriebedrehzahlsensor, Drehmomentwandler, Kupplungs- oder Bremsschlupf, Magnetventil klemmt

Weitere Informationen und Artikel finden Sie auf www.autoteile.de